

[Índice anexo]

ANEJO X AMBIENTAL.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	.5
2. FICHAS JARDINERAS5

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el inventario de las jardineras existentes en las orejetas de las aceras en los cruces de la Calle Santa Engracia con las calles que confluyen en ella del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO-DE ANICETO MARINAS A PTE DE LOS FRANCESES. Dichas jardineras se deben demoler, retirar el riego y las plantaciones existente, ya que en el proyecto se ha diseñado en su lugar el paseo de las vías ciclistas a las que hace referencia el proyecto.

Este inventario y las actuaciones a realizar deben ser bajo el consenso del departamento de Jardinería del Ayuntamiento de Madrid.

2. FICHAS JARDINERAS

A continuación se adjuntan las fichas realizadas con las características de cada una de las jardineras afectadas a lo largo de la calle Santa Engracia.

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA					
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO:			
LOCALIZACIÓN (UTM)			SITUACIÓN		
Coordenada X 440301,30	Coordenada Y 4476653,63	Calle Santa Engracia con Calle de José Abascal			
 					
OBSERVACIONES: Jardineras en orejetas de acera confinada con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas con riego por goteo. Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.					

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA					
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO:			
LOCALIZACIÓN (UTM)			SITUACIÓN		
Coordenada X 440661,20/440664,74	Coordenada Y 4476473,474476463,34	Calle Santa Engracia con Calle de García de Paredes			
 					
OBSERVACIONES: Jardineras en orejetas de aceras confinadas con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas con riego por goteo. Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.					

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA					
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO: JR-06/JR07			
LOCALIZACIÓN (UTM)		SITUACIÓN			
Coordenada X 440695,74/440698,50	Coordenada Y 4476367,69/4476357,77	Calle Santa Engracia con Calle de Viriato			
					
OBSERVACIONES:					
Jardineras en orejetas de aceras confinadas con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas con riego por goteo . Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.					

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA					
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO: JR-08/JR09			
LOCALIZACIÓN (UTM)		SITUACIÓN			
Coordenada X 440777,00/440777,91	Coordenada Y 4476109,71/4476100,52	Calle Santa Engracia con Calle de San Feliciana			
					
OBSERVACIONES:					
Jardineras en orejetas de aceras confinadas con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas y rosales con riego por goteo . Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.					

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA			
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO: JR-10/JR11	
LOCALIZACIÓN (UTM)		SITUACIÓN	
Coordenada X 440795,20/440796,92	Coordenada Y 4476049,64/4476043,10		Calle Santa Engracia con Calle de Raimundo
			
			
OBSERVACIONES: Jardineras en orejetas de aceras confinadas con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas con riego por goteo . Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.			

FICHA JARDINERAS AFECTADAS POR EL NUEVO INTINERARIO CICLISTA CALLE SANTA ENGRACIA			
MÉTODO: DATOS MEDIDOS EN CAMPO		Nº FOTO EN PLANO: JR-12	
LOCALIZACIÓN (UTM)		SITUACIÓN	
Coordenada X 440796,34	Coordenada Y 4476112,20		Calle Santa Engracia con Calle de Rafael Calvo
			
			
OBSERVACIONES: Jardineras en orejetas de aceras confinadas con bordillo de granito y valla baja de fundición. Las plantaciones son de tipo arbustivas con riego por goteo . Las plantaciones se encuentran en estado fitosanitario bueno.			

PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS JARDINERAS





