



APARCAMIENTO DESCALZAS		
TÍTULO	CODIFICACION DE LOS PLANOS	Nº DE HOJAS
1. SITUACION		
Plano de situación e índice	1-1-1	1
Topográfico	1-1-2	1
Arbolado urbano	1-1-3	1
2. ESTADO ACTUAL. ARQUITECTURA Y URBANIZACION		
2.1 DISTRIBUCIÓN		
Distribución entreplanta	2-1-1	1
Distribución sótano 1	2-1-2	1
Distribución sótano 2	2-1-3	1
Distribución sótano 3	2-1-4	1
Distribución sótano 4	2-1-5	1
2.2 SECCIONES		
Secciones 1 y 2	2-2-1	1
Seccion 3	2-2-2	1
Secciones 4 y 5	2-2-3	1
3. ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA Y URBANIZACION		
Actuaciones generales	3-0-1	2
Tipo de plazas de aparcamiento	3-0-2	1
3.1 DISTRIBUCIÓN		
Distribución planta baja	3-1-0	1
Distribución entreplanta	3-1-1	1
Distribución sótano 1	3-1-2	1
Distribución sótano 2	3-1-3	1
Distribución sótano 3	3-1-4	1
Distribución sótano 4	3-1-5	1
Sección 1 y 2	3-1-6	1
Sección 3	3-1-7	1
Sección 4 y 5	3-1-8	1
3.2 TRAZADO		
Trazado sótano 1	3-2-1	1

APARCAMIENTO DESCALZAS		
TÍTULO	CODIFICACION DE LOS PLANOS	Nº DE HOJAS
Trazado sótano 2	3-2-2	1
Trazado sótano 3	3-2-3	1
Estado reformado. Secciones Escaleras	3-2-4	2
Estado reformado. Sección Ascensor	3-2-5	1
3.3 DEMOLICIONES		
Demoliciones Entreplanta	3-3-1	1
Demoliciones. Sótano 1	3-3-2	1
Demoliciones. Sótano 2	3-3-3	1
Demoliciones. Sótano 3	3-3-4	1
Demoliciones. Sótano 4	3-3-5	1
3.4 ACABADOS Y CARPINTERÍAS		
Acabados. Planta Baja	3-4-0	1
Acabados. Entreplanta	3-4-1	1
Acabados. Sótano 1	3-4-2	1
Acabados. Sótano 2	3-4-3	1
Acabados. Sótano 3	3-4-4	1
Acabados. Sótano 4	3-4-5	1
Carpinterías	3-4-6	4
3.5 SEÑALIZACIÓN		
Señalización. Planta Baja	3-5-0	1
Señalización. Entreplanta	3-5-1	1
Señalización. Sótano 1	3-5-2	1
Señalización. Sótano 2	3-5-3	1
Señalización. Sótano 3	3-5-4	1
3.6 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE		
Accesibilidad planta baja	3-6-0-0	1
Accesibilidad entreplanta	3-6-0-1	1
Accesibilidad sótano 1	3-6-0-2	1
Accesibilidad sótano 2	3-6-0-3	1
Accesibilidad sótano 3	3-6-0-4	1

APARCAMIENTO DESCALZAS		
TÍTULO	CODIFICACION DE LOS PLANOS	Nº DE HOJAS
Accesibilidad. Detalles	3-6-0-5	1
Sectorización entreplanta	3-6-1-1	1
Sectorización sótano 1	3-6-1-2	1
Sectorización sótano 2	3-6-1-3	1
Sectorización sótano 3	3-6-1-4	1
Sectorización sótano 4	3-6-1-5	1
Ocupación entreplanta	3-6-2-1	1
Ocupación sótano 1	3-6-2-2	1
Ocupación sótano 2	3-6-2-3	1
Ocupación sótano 3	3-6-2-4	1
Ocupación sótano 4	3-6-2-5	1
Evacuación planta baja	3-6-3-0	1
Evacuación entreplanta	3-6-3-1	1
Evacuación sótano P-1	3-6-3-2	1
Evacuación sótano P-2	3-6-3-3	1
Evacuación sótano P-3	3-6-3-4	1
Evacuación sótano P-4	3-6-3-5	1
3.7 NATURALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS		
Estado actual. Accesos aparcamiento	3-7-1	1
Estado actual. Planta y alzados	3-7-2	3
Estado reformado. Accesos aparcamiento	3-7-3	1
Estado reformado. Planta y alzados	3-7-4	3
4. ESTRUCTURAS		
Estado actual. Cubierta	4-0-0	1
Estado actual. Entreplanta	4-0-1	1
Estado actual. Sótano 1	4-0-2	1
Estado actual. Sótano 2	4-0-3	1
Estado actual. Sótano 3	4-0-4	1
Estado actual. Sótano 4	4-0-5	1

APARCAMIENTO DESCALZAS		
TÍTULO	CODIFICACION DE LOS PLANOS	Nº DE HOJAS
4.1 PATOLOGÍAS		
Patologías cubierta	4-1-0	2
Patologías entreplanta	4-1-1	2
Patologías sótano 1	4-1-2	2
Patologías sótano 2	4-1-3	2
Patologías sótano 3	4-1-4	2
Patologías sótano 4	4-1-5	1
4.2 REPARACIÓN PATOLOGÍAS		
Reparación cubierta	4-2-0	1
Reparación entreplanta	4-2-1	1
Reparación sótano 1	4-2-2	1
Reparación sótano 2	4-2-3	1
Reparación sótano 3	4-2-4	1
Reparación sótano 4	4-2-5	1
Det. reparación. Junta dilatación cubierta	4-2-6	1
4.3 NUEVAS ESTRUCTURAS		
Trabajo reconocimiento previo cubierta	4-3-0	1
Trabajo reconocimiento previo entreplanta	4-3-1	1
Trabajo reconocimiento previo sótano 1	4-3-2	1
Trabajo reconocimiento previo sótano 2	4-3-3	1
Trabajo reconocimiento previo sótano 3	4-3-4	1
Trabajo reconocimiento previo sótano 4	4-3-5	1
Estado reformado. Nuevas estructuras	4-3-6	2
Cierre de escalera	4-3-7	8
Nueva escalera	4-3-8	9
Remodelación escaleras	4-3-9	6
Soporte estructura CT	4-3-10	6
Losa y separador de hidrocarburos	4-3-11	1
Apertura y cierre huecos ventilación	4-3-12	1