

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*

ANEJO N° 16:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

1	ELECTRICIDAD	3
1.1	SALA C.G.B.T.	3
1.2	BATERÍA DE CONDENSADORES.....	4
1.3	ILUMINACIÓN	5
1.4	R.V.E.....	6
1.5	S.A.I.	7
1.6	RED DE TIERRAS	8
2	VENTILACIÓN.....	9
2.1	CONDUCTOS.....	9
2.2	REJILLAS	11
2.3	VENTILADORES Y EXTRACTORES	14
2.4	SALIDAS DE HUMOS AL EXTERIOR	15
2.5	RESPIRADEROS EXTERIORES	16
3	SANEAMIENTO.....	17
3.1	SUMIDEROS	17
3.2	ARQUETAS	18
3.3	BAJANTES Y COLECTORES	18
4	FONTANERÍA.....	19
4.1	ACOMETIDA HIDRAULICA: ABASTECIMIENTO + PCI	19
4.2	DISTRIBUCIÓN FONTANERÍA	20
5	PCI	21
5.1	B.I.E.S.....	21
5.2	ROCIADORES.....	23
5.3	DETECCIÓN.....	24
5.4	EXTINTORES	26
5.5	HIDRANTES EXTERIORES	26
6	INSTALACIONES ESPECIALES.....	28
6.1	RACK TELECOMUNICACIONES.....	28
6.2	C.C.T.V.	29
6.3	MEGAFONÍA	29
7	LOCAL DE TELEFÓNICA.....	31
8	ALUMBRADO PÚBLICO	32

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

1 ELECTRICIDAD

1.1 SALA C.G.B.T.



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34







1.2 BATERÍA DE CONDENSADORES



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34


1.3 ILUMINACIÓN



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34




1.4 R.V.E.



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34



1.5 S.A.I.



*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*

1.6 RED DE TIERRAS



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

2 VENTILACIÓN

2.1 CONDUCTOS



*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

2.2 REJILLAS



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34



*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

2.3 VENTILADORES Y EXTRACTORES



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

2.4 SALIDAS DE HUMOS AL EXTERIOR



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

2.5 RESPIRADEROS EXTERIORES



*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*

3 SANEAMIENTO

3.1 SUMIDEROS




Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

3.2 ARQUETAS




3.3 BAJANTES Y COLECTORES



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

4 FONTANERÍA


4.1 ACOMETIDA HIDRAULICA: ABASTECIMIENTO + PCI



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34




4.2 DISTRIBUCIÓN FONTANERÍA



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

5 PCI

5.1 B.I.E.S



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34



*Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34*

5.2 ROCIADORES



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

5.3 DETECCIÓN



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

5.4 EXTINTORES



5.5 HIDRANTES EXTERIORES


Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

6 INSTALACIONES ESPECIALES

6.1 RACK TELECOMUNICACIONES




Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

6.2 C.C.T.V.



6.3 MEGAFONÍA

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34




Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

7 LOCAL DE TELEFÓNICA



Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-34

8 ALUMBRADO PÚBLICO



Madrid, diciembre de 2025

El Autor del Proyecto

Fdo.: Benjamín Andrés Peña
Ingeniero Industrial - EPTISA

El Director del Proyecto

Fdo: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación
y Construcción de Aparcamientos